FSF-Richtlinie zur Erstellung technischer Dokumentation

Fehlermeldung

Kennzahl 650

Änderung von Zeichnungen, Stücklisten und Schaltungsunterlagen, Firmencode

Sehr geehrte Anwender der FSF-Zeichnungsrichtlinie,

Der Herausgeber der FSF-Richtlinie zur Erstellung technischer Dokumentation hat festgestellt, dass in der Kennzahl 650, Abschnitt 2, ein Fehler hinsichtlich des Aufbaues der Änderungsnummer enthalten ist.

Bitte streichen oder schwärzen Sie die beiden rot durchgestrichenen Sätze in ihrer FSF-Zeichnungsrichtlinie.

— **Änderungsnummer**
Die Änderungsnummer darf 20 Schreibstellen nicht überschreiten.

~~Der Firmencode sagt aus, von welcher Firma die Originaländerung durchgeführt worden ist.~~

~~Zwischen Firmencode und firmeninterner Nummer ist ein Mittestrich vorzusehen.~~

Jede Änderungsnummer darf nur einmal vergeben werden.

Wir bitten um Entschuldigung.

Ein Austausch der FSF-Zeichnungsrichtlinie wird Ihnen in unserem Download-Bereich zur Verfügung gestellt (https://zeichnungsrichtlinie.vpi-vers.eu).

Ihre VPI European Rail Service GmbH (VERS)